

トラッキング現象による火災発生防止。

トラッキング現象とは、コンセントや電源プラグの隙間に付着したほこり等が湿気を帯び、微小なスパークを繰り返し、やがて電気回路（トラック）が形成され出火に至る現象を言います。

次のことに注意し、トラッキング現象による火災を防ぎましょう。

- 冷蔵庫などの常時通電している機器は、時々電源プラグを抜いて乾燥した布で拭き取りましょう。
- 大掃除などの機会をとらえ、清掃やチェックをしましょう。

